



# INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

Centrala (22) 504-10-00, 811-30-21  
Fax (22) 811-15-32, 811-19-17  
E-mail: [sekdyrn@ichtj.waw.pl](mailto:sekdyrn@ichtj.waw.pl)  
Internet: <http://www.ichtj.waw.pl>

Dyrektor Instytutu (22) 504-12-05; 811-06-56  
Z-ca dyr. ds. Naukowych (22) 504-12-05; 811-06-56  
Z-ca dyr. ds. Technicznych i Marketingu (22) 504-12-20  
Z-ca dyr. ds. Ekonomicznych (22) 504-10-20  
Główny Księgowy (22) 504-12-99

Konto: BANK Pekao S.A.  
Nr 45 1240 3480 1111 0000 4278 2935

Warszawa, dn. .....06.2016 r.

## Główne kierunki Działalności

radiochemia

chemia radiacyjna

chemia izotopów

chemia analityczna

radiobiologia

technologie  
radiacyjne

- sterylizacja sprzętu medycznego
- higienizacja ziół i przypraw

techniki jądrowe  
w inżynierii materiałowej  
i procesowej

przemysłowa elektronika  
jądrowa

nowe materiały  
i technologie ich  
otrzymywania

## ZAWIADOMIENIE O CZĘŚCIOWYM UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** Części D zamówienia (Wymiana pokrycia dachu i ścian wiaty Nr 21) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację elewacji budynków Nr 4, 6, 8 i 37 oraz pokrycia wiaty Nr 21 na terenie IChTJ przy ulicy Dorodnej 16 w Warszawie.” (Postępowanie Nr ZP/3/2016)

Zamawiający, na podstawie upoważnienia zawartego w art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r.), zawiadamia niniejszym Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione w zakresie **Części D zamówienia (Wymiana pokrycia dachu i ścian wiaty Nr 21)** w związku z art. 93 ust. 2 ww. ustawy.

### Uzasadnienie

Postępowanie w zakresie **Części D zamówienia (Wymiana pokrycia dachu i ścian wiaty Nr 21)** obarczone jest wadą, której na tym etapie postępowania (po otwarciu ofert) nie można już usunąć ani skorygować. Błąd Zamawiającego polega na tym, że w Kosztorysie inwestorskim dla Części D zamówienia w poz. „Dopłata za utylizację eternitu” we wzorze obliczeniowym Zamawiającego jest odniesienie do niewłaściwej poz. tabeli Kosztorysu inwestorskiego. Przedmiotowy błąd Zamawiającego skutkuje złożeniem ofert, których nie można porównać i właściwie ocenić.

Niniejsze zawiadomienie zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt. 2 zostaje przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Zamawiający informuje również, że niezwłocznie ogłosi postępowanie, którego przedmiotem będzie powtórzenie unieważnionej **Części D zamówienia (Wymiana pokrycia dachu i ścian wiaty Nr 21)**.

Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych

mgr inż. Wojciech Maciąg.....

(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)